

Kontrola úseku

Datum 20.03.2023	Kamera ITV CT 150	Počasí Žádný déšť nebo sníh	Název sekce (úseku) 1-2	Č. 1
Název projektu P. město Nový Jičín, Kojetín u Starého Jičína, Straník	Médium pro video DVD	Vozidlo Mercedes	Operátor Vrobel Ondřej	Číslo úlohy 1

Obec/ Misto Straník	Šachta nahoře 1	Délka roury [m] 0
Ulice Straník	Typ šachty nahoře šachty	Délka sekce [m] 3,33
Poloha	Šachta dole 2	Délka inspekce 3,32
Mapa	Typ šachty dole šachty	Rok výstavby

Profilu [mm] Kruhový 600mm	Účel inspekce
Typ sekce Gravitační kanalizace (stoka)	Inspekční metoda TV inspekce
Použití odpadní kanalizace	Směr inspekce Ve směru toku
Odvodnění	Vyčištěno Ano
Materiál Beton	Poznámka k inspekci

1:50	m +	Kód	Pozorování	MPEG	Fotka	Stupeň
	0.01	BCDE	Počáteční uzel: výust'	00:00:02		
	3.33	BAG	Vyčnívající (přesazená) kanalizační přípojka od 9 hodin	00:01:37	1-2_0f339 1d5-f3f0-4 146-848f-b	
	3.33	BDCA	Přerušeni inspekce, překážka / kořen a kamení, kamera dál nejede	00:01:54	1-2_779ab c41-c89f-4 66d-8bd8-	

Obrázky úseku

Obec / Místo Straník	Ulice Straník	Datum 20.03.2023	Název sekce (úseku) 1-2	Č. 1
-------------------------	------------------	---------------------	----------------------------	---------



1-2_0f3391d5-f3f0-4146-848f-bf5dac8d52ae_20230320_084433_881.jpg, 00:01:37, 3.33m
Vyčnívající (přesazená) kanalizační přípojka od 9 hodin



1-2_779abc41-c89f-466d-8bd8-7e026a12ed55_20230320_084516_549.jpg, 00:01:54, 3.33m
Přerušení inspekce, překážka / kořen a kamení, kamera dál nejede



1-2_9e4a5214-31d1-44d0-a7b3-0ab9e9063ff5_20230320_084633_438.jpg, 00:01:54, 3.33m
Přerušení inspekce, překážka / kořen a kamení, kamera dál nejede

Sklon úseku

Název sekce (úseku) 1-2	Datum 20.03.2023	čas 8:36	Operátor Vrobel Ondřej	Obec / Misto Straník	Ulice Straník	Směr inspekce Ve směru toku	Délka inspekce 3,32 m
Tvar potrubí Kruhový	Průměr 600 mm	Šířka 600 mm	Šachta nahoře 1	Šachta dole 2	Začátek nadmořské výšky 0,000 m	Konec nadmořské výšky -0,091 m	Měřena náклонost -2,744 %

