

Kontrola úseku

Datum 20.03.2023	Kamera ITV CT 150	Počasí Žádný déšť nebo sníh	Název sekce (úseku) 3-4	Č. 2
Název projektu P. město Nový Jičín, Kojetín u Starého Jičína, Straník	Médium pro video DVD	Vozidlo Mercedes	Operátor Vrobel Ondřej	Číslo úlohy 1

Obec/ Místo Straník	Šachta nahoře 3	Délka roury [m] 0
Ulice Straník	Typ šachty nahoře šachty	Délka sekce [m] 8,00
Poloha	Šachta dole 4	Délka inspekce 5,83
Mapa	Typ šachty dole šachty	Rok výstavby

Profilu [mm] Kruhový 600mm	Účel inspekce
Typ sekce Gravitační kanalizace (stoka)	Inspekční metoda TV inspekce
Použití odpadní kanalizace	Směr inspekce Ve směru toku
Odvodnění	Vyčištěno Ano
Materiál Beton	Poznámka k inspekci

1:59	m +	Kód	Pozorování	MPEG	Fotka	Stupeň
	0.00	BCDE	Počáteční uzel: výust'	00:00:03		
	4.73	BDB	Obecná poznámka / upadnuté dno, rozjetý spoj	00:02:30	3-4_2a56a a09-f153-4 6bf-9931-2	
	5.80	BDB	Obecná poznámka / chybí část potrubí, hrozí samovolné uvolňování zeminy a zanášení potrubí	00:03:59	3-4_5e82d 531-e42c- 4fc6-bf38-f	
	5.83	BDCA	Přerušení inspekce, překážka / větev a kamení, kamera dál nejede	00:04:27	3-4_c6e1f 57c-43de- 42e8-8d0a	
	8.00		Konec potrubí			

Obrázky úseku

Obec / Místo Straník	Ulice Straník	Datum 20.03.2023	Název sekce (úseku) 3-4	Č. 2
-------------------------	------------------	---------------------	------------------------------	---------



3-4_2a56aa09-f153-46bf-9931-2288661afc44_20230320_090143_938.jpg, 00:02:30, 4.73m
Obecná poznámka / upadnuté dno, rozjetý spoj



3-4_fc2f585a-83a6-45a3-afb4-86b68df64baf_20230320_090153_488.jpg, 00:02:30, 4.73m
Obecná poznámka / upadnuté dno, rozjetý spoj



3-4_5e82d531-e42c-4fc6-bf38-f03de20899fc_20230320_090406_937.jpg, 00:03:59, 5.80m
Obecná poznámka / chybí část potrubí, hrozí samovolné uvolňování zeminy a zanášení potrubí



3-4_c6e1f57c-43de-42e8-8d0a-db49c0a1d169_20230320_090632_467.jpg, 00:04:27, 5.83m
Přerušení inspekce, překážka / větve a kamení, kamera dál nejede

Sklon úseku

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Název sekce (úseku) 3-4	Datum 20.03.2023	čas 8:55	Operátor Vrobel Ondřej	Obec / Misto Straník	Ulice Straník	Směr inspekce Ve směru toku	Délka inspekce 4,83 m
Tvar potrubí Kruhový	Průměr 600 mm	Šířka 600 mm	Šachta nahoře 3	Šachta dole 4	Začátek nadmořské výšky -0,047 m	Konec nadmořské výšky -0,264 m	Měřena náклонost -7,750 %

Naklonění

