


SCHÉMA SITUACE A ETAP



Stávající očištěné a vysparované zdvo
Penetrace
Sanační špric
Sanační jednovrstvá omítka
Prodyšný fasádní nátěr

Stávající omítky

Stávající omítky doplněné o ventilační mřížky
-bez dalších úprav

Stávající očištěné a vysparované zdivo

- Penetrace
- Sanační špric
- Sanační jednovrstvá omítka

Ochranná izolace z bentonitových rohoží

Kamenný obklad

Terén ~ +0,990 m

Stávající očištěné a vysparované zdvo
Penetrace
Sanační špric
Sanační jednovrstvá omítka
Prodyšná barva

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE ŠEDÉ BARVY
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
(MAX. ZRNITOST 32 mm PŮVODNÍ ZEMINY)

LOŽE VÝKOPU-PÍSEK

kamenivo 8/16
umístění dle spádování drenáže

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

geotextílie

Stávající podřezání zdiva
-bez úprav

Stěrkové izolace přetáhnot na podlahy pomocí
fabion á r-50 mm z těsnící malty
přesah minimálně pod nové omítky

odstranění stávajících drenáží, opětovný hutněný zásyp - nejlépe jílovitou zeminou

- Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha pažena přílohným pažením
- hloubka kanalizace a drenáže viz půdorys opravy kanalizace
- podrobnější popis skladeb viz technická zpráva
- kanalizace bude umístěna minimálně 0,5 m od okolní zidky a max 1 pod základovou spárou zidky

MÍSTO STAVBY Husova 1151/2, Nový Jičín	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Nový Jičín-Horní Předměstí	ČÍSLO PARCELY 600, 40/1, 40/2
KOORDINÁTOR PROJEKTU Ing.Toška Václav	VYPRACOVAL Ing.Toška Václav	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pekarčík Jiří
INVESTOR Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 32/20, 74101 Nový Jičín		
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS Dokumentace pro provádění stavby		

ING. VÁCLAV TOŠKA
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína
tel. 776 393 449
www.abin.cz
e-mail: vaclavtoska@abin.cz

STAVBA **Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně**

NÁZEV VÝKRESU

KOPIE

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO	
---------	--

1:25

ČÍSLO VÝKRESU

09