

## Místní šetření

ČÍSLO POLOŽKY: 10/2022

ZHOTOVITEL: Elite Timber Construction, s.r.o.  
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.  
Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava  
IČO: 03815749

ZADAVATEL: Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
74101 Nový Jičín 1  
IČO: 00298212

PŘEDMĚT: Místní šetření pro potřeby diagnostiky.

DATUM: 11. 12. 2022

POČET STRAN: 4

1. Zápis z místního šetření

- a. Datum provedení místního šetření a povětrnostní podmínky.

Místní šetření proběhlo 26. 11. 2022. Při místním šetření byl trvalý déšť a teplota 4°C.

- b. Při místním šetření dřevěné části mostu byly zjištěny tyto nedostatky a závady:
- i. Chybějící konstrukční ochrana nosných prvků.



ii. Nevhodné uložení konstrukce.



iii. Nevyčištěné spáry a prostor v uložení.



iv. Nález dřevokazné houby na nosných prvcích konstrukce.



v. Výrazné poškození biologickými škůdci části zábradlí.





vi. Výrazné otláčení od spojovacích prostředků.



vii. Poškození nosných prvků.



2. Doporučení:

- a. Provedení diagnostiky nosných prvků, jehož cílem bude stanovení míry poškození nosných prvků.
- b. Výměna poškozeného zábradlí.
- c. Doplnění vhodné konstrukční ochrany nosných prvků.
- d. Úprava uložení.
- e. Údržba = vyčištění mezer mezi mostinami a v uložení.