

Věc: Žádost o vysvětlení dokumentace**Zadávací řízení: Klimatizace kanceláří ve 3 nadzemním podlaží administrativní budovy TSM s funkcí topení.**

Datum: 9.9.2024

1. V místnosti serverovny je navržena vnitřní chladicí jednotka na pojena na VRV systém. Tím může dojít k poškození systému VRV.

Vnitřní jednotka pro chlazení serveru by měla mít samostatnou venkovní jednotku určenou pro chlazení tohoto typu místnosti s celoročním chlazením.

Odpověď:

Samostatnou venkovní jednotku nepožadujeme a není potřeba napojovat serverovnu na zvláštní klimatizační jednotku.

2. Dále prosíme o vysvětlení jak bude řešen odvod kondenzátu, zda samospádem nebo za použití čerpadel pro odvod kondenzátu.

Odpověď:

Odvod kondenzátu bude proveden za pomoci čerpadel kondenzátu.

3. Ve výkrese není zakresleno, zda je na patře rozvaděč elektro a zda je v něm rezerva pro jističe jednotky. Předpokládáme že je v požadavku po instalaci zajistit i revizi elektro.

Odpověď:

Na patře je rozvaděč elektro s dostatečnou rezervou pro jednotky. Po instalaci dodavatel zajistí revizi elektro.

Ing. Vladimír Bartoň
Vedoucí úseku Správy majetku