


SEZNAM PŘÍLOH:

SO 102 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. SITUACE
3. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
4. PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.1 SO 102 DPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klaajmonová</i>	<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>DOPRAPLAN s.r.o. PŘEMYSLOVCŮ 462/6 709 00 OSTRAVA</div> <div>www.dopraplan.cz</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ	<i>Stašová</i>		
ZPRACOVAL	ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ	<i>Stašová</i>		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. PAVEL HANYK	<i>Hanyk</i>		
OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN				
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: NOVÝ JIČÍN	OBEC: NOVÝ JIČÍN		
AKCE: CHODNÍK A ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, UL. CÍSAŘSKÁ V NOVÉM JIČÍNĚ (BOCHETA) ČÁST: D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			DATUM	12/2020
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	19021
			Čís. PŘÍLOHY	PARÉ
PŘÍLOHA: SO 102 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV			SO102	