






Položka	Jméno a příjmení	Datum narození	Datum úmrtí	Místo uložení ostatků/sekce	Foto
1.	Hugo Baar	3. 3. 1873	18. 6. 1912	Podél levé hřbitovní zdi, hrob č. 1000142	
2.	Rainer Hosch	10. 10. 1838	4. 12. 1919	"J"	
	Ferdinand Döpfer	19. 8. 1790	14. 6. 1859		
3.	Karel Stiborsky	24. 9. 1879	15. 8. 1916	Podél pravé zdi, hrob č. 1000378	
4.	Carl Marcus	9. 10. 1847	14. 6. 1918	Podél pravé zdi, hrob č. 1000393	
5.	Max Preisenhammer	8. 11. 1840	7. 9. 1924	Podél pravé zdi, hrob č. 1000407	

Rainer Hosch - Ferdinand Doppfer

položka	Název:	MJ	množství
1	Zajištění statické stability díla - demontáž překladu, lepení nerezovými armaturami pod povrch kamene ze zadní strany, zpětná montáž překladu	komplet	1
2	Očištění povrchu kamene	komplet	1
3	Tmelení defektů	komplet	1
4	Tmelení spár	komplet	1
5	Injektáž prasklin	komplet	1
6	Barevné a plastické retuše	komplet	1
7	Antikorozní stabilizační ošetření kovových prvků, lokálně výměna za nerezové	komplet	1
8	Demontáž mozaiky, výměna železného rámu za nerezový, slepení a stabilizace mozaiky	komplet	1
9	Tmelení, retuše mozaiky	komplet	1
10	Obnova nápisů	komplet	1
11	Biocidní a hydrofobní ošetření	komplet	1

Zajištění statické stability díla Renovace "zlaté" mozaiky, tmelení

Uvedený stav: spár, očištění

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, statické praskliny a mechanické mechanické defekty v kameni. Mozaika se deformuje tlakem prasklého překladu a korozi obvodového rámu, do pomníku zatéká





Āarel Stiborský

položka	Název:	MJ	množství
1	Zajištění statické stability díla lepením nerezovými armaturami pod povrch kamene ze zadní strany	komplet	1
2	Očištění povrchu kamene	komplet	1
3	Tmelení defektů kamene	komplet	1
3	Barevná a plastická retuš kamene	komplet	1
4	Obnova nápisů	komplet	1
5	Odhalení a očištění obruby hrobového místa	komplet	1
6	Biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Uvedený stav: Prasklina v zadní části

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, kámen povrchově lokálně narušen, ze zadní strany jsou hluboké praskliny.





Carl Marcus			
položka	Název:	MJ	množství
1	Zajištění statické stability díla lepením nerezovými armaturami pod povrch kamene ze zadní strany	komplet	1
2	Očištění povrchu kamene	komplet	1
3	Tmelení defektů kamene	komplet	1
4	Barevná a plastická retuš kamene	komplet	1
5	Obnova nápisů (zhotovení chybějících kovových liter, instalace, povrchová úprava konzervační patinováním)	ks	3
6	Kovové litery - povrchová úprava konzervační patinováním	komplet	1
7	Odhalení a očištění obruby hrobového místa	komplet	1
8	Biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Uvedený stav: Praskliny v zadní části

Poznámka: Nutný ořez zeleně před restaurováním

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, kámen povrchově lokálně narušen, ze zadní strany jsou hluboké praskliny. Chybí 3 kovové litery. Další





Max Preisenhammer

položka	Název:	MJ	množství
1	Očištění kamene	komplet	1
2	Zpevnění kamene	komplet	1
3	Tmelení spár	komplet	1
4	Tmelení defektů kamene	komplet	1
5	Barevné a plastické retuše	komplet	1
6	Obnova plastického nápisu	komplet	1
7	Odhalení a očištění obruby hrobového místa	komplet	1
8	Biocidní a hydrofobní ošetření kamene	komplet	1

Uvedený stav: obnova povrchu kamene a spárování, zvážít náhradu drceného bílého kameniva na ploše oblázky (zachycování plevele), doplnění písma

Zjištěný stav: Kámen zvětrává, spárování chybí zcela nebo je dožilé. Povrch kamene silně znečištěn, povrchově lokálně narušen, plastické litery ve větším počtu chybí.





KAROLINA PREISENHAMMER
+ 22.11.1810 - † 20.11.1818
MAGDALENE PREISENHAMMER
+ 22.11.1847 - † 12.05.1867
KAROLINA PREISENHAMMER
+ 29.02.1832 - † 05.05.1872
MAX PREISENHAMMER
+ 12.02.1812 - † 20.05.1885
AUGUSTE RIEDEL
W. PREISENHAMMER
+ 14.08.1848 - † 14.06.1886
MARIE PREISENHAMMER
+ 27.05.1826 - † 07.11.1842
HERMINE PREISENHAMMER
+ 20.05.1850 - † 16.01.1871
MAX PREISENHAMMER
+ 21.08.1850 - † 02.04.1871
MAX PREISENHAMMER
+ 22.08.1851 - † 06.06.1870
MAX FERD. PREISENHAMMER
+ 20.08.1851 - † 06.06.1870
ELSE PREISENHAMMER
+ 08.11.1850 - † 01.01.1871
JULIET PREISENHAMMER
+ 18.02.1852 - † 01.01.1871



FAMILIE PREISENHAMMER

KAROLINA PREISENHAMMER
+ 22.11.1810 - † 20.11.1818
MAGDALENE PREISENHAMMER
+ 22.11.1847 - † 12.05.1867

Hugo Baar

položka	Název:	MJ	množství
1	Zpracování restaurátorského záměru	komplet	1
2	Očištění kamene - včetně obruby, architektury a váz. Vyčištění a vyhubení mikroorganismů - Před vyčištěním, nutná aplikace biocidního přípravku BFA Koncentrat - REMMERS (Aplikace dle technického listu výrobce). - Čištění nečistot a jejich usazenin, prachu, olejových a mastných usazenin - Čištění pomocí vodní páry, popř tlakové vody s regulovatelným tlakem, čistící pasty Fassadenreiniger-paste - REMMERS.	komplet	1
3	Mechanické dočištění. Výluhy sádrovce a krusty budou mechanicky očištěny za pomoci ostrých dláttek a kartáčů, tak aby nedošlo k narušení originálního povrchu kamene a byly odstraněny šedavé zákaly na povrchu umělého kamene.	komplet	1
4	Petrifikace. Napuštění hmoty kamene roztokem esteru kyseliny křemičité KSE 300 HV - REMMERS (Aplikace dle technického listu výrobce).	komplet	1
5	Obnova nápisů (černá kamenická barva) - velké litery. Barevná retuš - barevné korekce především v hloubkách nápisu budou obnoveny zředěnou solsilikátovou barvou na písmo v kameni - dle náleзовého stavu.	ks	8
6	Obnova nápisů (černá kamenická barva) - malé litery. Barevná retuš - barevné korekce především v hloubkách nápisu budou obnoveny zředěnou solsilikátovou barvou na písmo v kameni - dle náleзовého stavu.	ks	85
7	Revize spár a doplnění tvarových defektů- Tvarová rekonstrukce poškozených částí kamenné hmoty. Rušivé úbytky kamenné hmoty budou doplněny minerálním tmelem Restauriermortel - REMMERS (Aplikace dle technického listu výrobce). Tmel bude pevnostně, barevně i strukturou korespondovat s tmeleným materiálem originálu, tj. poškozená místa budou nově doplněná a vymodelována do tvaru, který bude svým tvarovým a vizuálním provedením odpovídat předmětné části náhrobku navazujícího na poškozené místo. Tato směs bude namíchána tak, aby granulace a barevnost odpovídaly svým charakterem povrchu umělého kamene nacházejícím se v bezprostřední blízkosti konkrétního poškozeného místa.	komplet	1
8	Barevné a plastické retuše	komplet	1
9	Očištění a konzervační ošetření kovové lampy	komplet	1
10	Biocidní a hydrofobní ošetření kamene - napuštění povrchu proti působení srážkové a povětrnostní vlhkosti	komplet	1

Zjištěný stav: Povrch kamene znečištěn, nápis hůře čitelný.



