

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín
IČ: 00298212

V Ostravě dne 16. srpna 2016

Věc:

Panelový dům v Novém Jičíně, ulice Luční č. p. 1825
– ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti

Úvod:

Na základě objednávky Města Nový Jičín, zastoupeného paní Hanou Rosovou, byl vypracován ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti související se zateplením obvodového pláště devítipodlažního panelového domu na ul. Luční č. p. 1825 v Novém Jičíně (okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský).

Zpráva o činnosti v terénu:

Ve dnech 10., 14. a 19. července 2016 byl proveden ornitologicko-chiropterologický průzkum výše uvedeného domu panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.

Ornitologický průzkum (10. 7., od 20.00 hod. do setmění, 14. 7., 7.45–8.50 a 11.10–12.10 hod., 19. 7., 19.45–20.10 hod.) byl zaměřen na zjištění hnízdění ptáků. Chiropterologický průzkum sestával z hledání pobytových stop (trusu) netopýrů (10. 7., od 20.00 hod. do setmění) a vizuální a akustické kontroly okolo domu (10. 7., 20.25–22.00 hod., teplota 23 °C v 21 hod.). Akustický průzkum probíhal pomocí detektoru Echo Meter Touch.

Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

- Na západní a jižní straně domu se nachází celkem 12 podstřešních ventilačních otvorů kruhového profilu, z nichž min. dva otvory byly obsazeny rorýsem obecným (obr. 1).
- Na západní a východní straně výtahové šachty se nalézá celkem osm podstřešních ventilačních otvorů, které nebyly hnízdištěm ptáků.
- Na západní a východní straně domu je situováno po dvou řadách ventilačních otvorů od spíží překrytých mřížkami čtvercového profilu. Tato místa neskytají příležitosti ke hnízdění ptáků.
- Letní kolonie netopýrů ani úkrytové stanoviště netopýrů zjištěny nebyly (kolonie netopýra hvízdavého byla nalezena v těsné blízkosti na ul. Hřbitovní č. p. 1097). Okolo domu byla zaznamenána velmi intenzivní aktivita až několika jedinců netopýra hvízdavého (*Pipistrellus pipistrellus*), a to zejména u západní a jižní strany domu. Několikrát byl také detekován pravděpodobně netopýr večerní (*Eptesicus serotinus*).

Korespondenční adresa:

Mgr. Martin Mandák
Hrušovská 2
Ostrava
702 00

Sídlo společnosti:

Ostravské muzeum
Lechovická 4
Ostrava
702 00

e-mail: sos.oso@seznam.cz

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Závěr a doporučení:

Na základě výsledků průzkumu lze konstatovat, že panelový dům na ul. Luční č. p. 1825 v Novém Jičíně byl v roce 2016 hnízdištěm min. 2 párů zvláště chráněného rorýsa obecného.

Vzhledem k uvedenému navrhuje se ke stavebním úpravám (s plánovaným zahájením po 10. srpnu 2017; M. Hub in litt.) předmětného domu následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

- K realizaci stavebních úprav domu je nutno požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky k zásahu do hnízdního biotopu rorýsa obecného.

- Ideálním řešením je neprovádět stavební práce v blízkosti hnízdiště rorýsa obecného, tj. u ventilačních otvorů a pod nimi v úrovni okna (viz obr. 1), v období květen–červenec. V tomto období probíhá hnízdění rorýsa obecného, který potřebuje pod ventilačními otvory alespoň 1,5 m volného prostoru k výletu.

- Jako kompenzační opatření za ztrátu hnízdiště vyvěsit alespoň jednu čtyřkomorovou budku pro rorýsa obecného pod hranu atiky (ve vzdálenosti max. 1 m od její hrany) do prostoru mezi okny na západní stranu domu.

Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.

V případě zájmu o další spolupráci je možno se obrátit na naši korespondenční či e-mailovou adresu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

S pozdravem



Mgr. Martin Mandák

hospodář Slezské ornitologické společnosti,

pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

Korespondenční adresa:

Mgr. Martin Mandák
Hrušovská 2
Ostrava
702 00

Sídlo společnosti:

Ostravské muzeum
Lechoviczova 4
Ostrava
702 00

e-mail: sos.cso@seznam.cz

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Příloha



Obr. 1: Dva obsazené podstřešní ventilační otvory rorýsem obecným (kolečka) na západní straně domu

Korespondenční adresa:

Mgr. Martin Mandák
Hrušovská 2
Ostrava
702 00

Sídlo společnosti:

Ostravské muzeum
Lechowiczova 4
Ostrava
702 00

e-mail: sos.cso@seznam.cz

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.

1917

