

20.00

00.00

80.00

60.00

C9a

C7a

C9a

C7b

C7a

SO 111

0.2

700/1

121/2

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
BŠD ČR, SPRÁVA OSTRAVA

č.j. 1908/A-119 ze dne 5.2.2014

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

Souhlasím s uvedením  
Ing. Tomáš Dvorský  
ředitel Správy Ostravy

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
SPRÁVA OSTRAVA  
Mojmírovu 5  
709 81 Ostrava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

5

ŠÍŘKY 0,50m

OBRUBNÍK BETON. CHODNÍKOVÝ ABO 15-10 VYVÝŠENÝ 0,07 m  
DO BET. LOŽE Z C20/25nXF3 TL. 100 mm  
PŘIROZENÁ VODICÍ LIE

VAROVNÝ PÁS š. 0,80 m  
RELIEFNI DLAŽBA ČERVENÁ

ENÍ VOD Z KOMBINACE DO PŘÍKOPU

OBRUBNÍK BETON. CHODNÍKOVÝ ABO 15-10 VYVÝŠENÝ 0,07 m  
DO BET. LOŽE Z C20/25nXF3 TL. 100 mm  
PŘIROZENÁ VODICÍ LIE

NEZPEVNĚNÁ ZATRAVNĚNÁ KRAJNICE ZA OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 0,50m

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU  
VČ. DEMONTÁŽE ROZHLASU A STÁVAJÍCÍCH VZDUŠNÝCH KABE  
VYZNAČENÍ CYKLOTRAS BUDE PROVEDENO NA NOVÝ SLOUPE

NEZPEVNĚNÁ ZATRAVNĚNÁ KRAJNICE ŠÍŘKY 0,75

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY  
OPĚNĚNÍ NOVE KONSTRUKCE VOZOVKY

KONTRASNÍ PÁS š. 0,50 m  
ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ

BEZBARVĚROVÝ OBRUBNÍK v.180mm  
PODĚL NÁSTUPNÍ HRANY DL. 12 m

ZÁSTAVKA

PŘÍSTŘEŠEK A2 S BOČNICI  
ROZMERU 4620x2051 mm



NOVÝ JIČÍN  
silnice I/57

C8a

C9b

KU 0.292 62  
= 8.200 00  
CYKLOSTEZKY

14  
80.00

SILNIČNÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZABRADLÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SILNIČNÍHO ZABR

13  
60.00

Nový Jičín  
silnice I/57

SIGNÁLNÍ PÁS š. 0,80 m  
RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko  
ŘSD ČR, SPRÁVA OSTRAVA  
č.j. *1506/1-1/57* ze dne: *5.2.2018*  
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené  
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

*Souhlasím s uvedeným stavem*  
*Ing. Tomáš Opěla*  
*ředitel Správy Ostrava*

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
SPRÁVA OSTRAVA  
Mojmírovu 5  
709 81 Ostrava  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

103

101/2

5