

Dotaz č. 1:

Při detailním zkoumání požadavků vyplývajících z projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad v bodu 10. Technické zprávy, kde je popsán způsob přenosu dat (ethernet) a vizualizace (cloudový server).

Šetřením na místě samém bylo zjištěno, že topné zdroje zadavatele provozuje společnost Veolia Energie ČR, a.s., dispečerským systémem řízení ProCop a přenos dat zajišťuje koncentrátoři dat AlfaBox prostřednictvím GSM sítě.

Z tohoto důvodu jsou požadavky na níže uvedené položky nepřesné.

Žádáme tedy o upřesnění položek:

Č. 1 Univerzální procesní stanice, Ethernet, webserver, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO

Č. 42 Zpracování SW - vizualizace kotelny (cloudový server)

Pokud nebudou přesně definovány tyto položky jak ze strany HW, tak i SW, nelze zaručit kompatibilitu s dispečerským systémem řízení provozovatele Veolia Energie ČR a.s.