

V Novém Jičíně 12. 4. 2021

**VĚC: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„Rekonstrukce plynové kotelny Trlicova 1783/10 v Novém Jičíně“**

Dotaz č. 2:

Prosím o vysvětlení nesrovnalostí v ZD.

1. Tlumiče hluku - Výkaz výměr uvádí tlumič hluku dn 180 mm (kouřovody jsou dn 150) útlum min 10 dB(A) , kdežto technická zpráva uvádí utlum 20 dB(A) bod 4.1.6. Jaký teda má být použit tlumič hluku?

2. Vložkování komínů - ve výkazu výměru jsou řešeny pouze kouřovody, v technické zprávě bod 2.3.1 je napsané včetně vyvločkování stávajících komínů, Bod 4.1.6 uvádí - kouřovody Budou zaústěny do stávajících zděných komínů. Bod 4.1.6.1. Budou použity stávající nerezové komínové vložky . Otázka zní, budou se komíny vložkovat a pokud ano, jaká je účinná výška komínu? Budou mít komíny stejný průměr jako kouřovod (samostatný komín pro jeden kotel a společný komín pro zbývající 2 kotle) ?

Vysvětlení k zaslaným dotazům:

Ad 1

V TZ byl změněn útlum tlumiče hluku spalin z 20 na 15dB. (změny vyznačeny červeně), výkres č.84-19-6P31-05 změna popisu položky č.7.

V rozpočtu a výkazu výměr se změní popis položky č.7 Tlumič hluku na:

Tlumič hluku spalin z nerezavějící oceli s odtokem kondenzátu

- tlaková ztráta 10 až 15 Pa

- dimenze spalinového hrdla: DN150

- rozměry tlumiče (dl./š.): 760/300 mm

- hmotnost: 28,7 kg

- snížení hluku min. 15dB(A)

Cena položky souhlasí.

Ad 2

Obecné zadání akce pro všechny kotelny bylo, takové jak je napsáno v bodě 2.3.1 tzn. řešit i vyvločkování komínů. Kotelny Poděbradova a Dlouhá mají hliníkové vložky, které budou odstraněny a provedeno nové vyvločkování. U kotelny Trlicova jsou již stávající vložky nerezové a budou ponechány, takže text v TZ je v souladu. (Parametry komínů jsou uvedeny v již zaslaném výpočtu spalinové cesty.)

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Ing. Jan Hudec
Odbor rozvoje a investic