



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název stavby: Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně

Místo stavby: k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí,
par.č. 608/1, 608/2, 384/66,
384/82, 384/61, 384/51, 384/93

Investor: Město Nový Jičín; IČO: 00298212
Masarykovo nám. 1/1; 741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Karel Pšenica; ČKAIT: 1100371

Stupeň PD: změna stavby před dokončením

Vypracovala: Bc. Nikola Stolařová, tel. 725 121 426
e-mail: pbr.stolarova@gmail.com

Kontroloval: Bc. Tomáš Konečný, tel. 602 536 384
e-mail: pbr.konecny@seznam.cz
ČKAIT: 1103877

Datum: leden 2022

Zakázka číslo: 02-22-013

Obsah

Úvod	3
Technické řešení	3
Řešení požární bezpečnosti	3
Závěr	3
Seznam použitých podkladů pro zpracování	4

Úvod

Původní projektová dokumentace a PBR z března 2019 (Ing. Barbora Hrdinová, autorizoval: Bc. Tomáš Konečný) řešila novostavbu 34 parkovacích stání v lokalitě bytových domů na ulici Dlouhá v Novém Jičíně.

Nyní dochází ke změně stavby před dokončením, kdy bude podél komunikace umístěno 47 parkovacích míst a bude zrušen stávající chodník a nově zbudován v nové poloze.

Stavba je situována na pozemcích par.č. 608/1, 608/2, 384/66, 384/82, 384/61, 384/51, 384/93 v kat.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

Dle vyhl.č. 460/2021 Sb. je tento objekt stavbou kategorie 0, u které se dle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů nevykonává státní požární dozor.

Technické řešení

Podél průjezdné komunikace v ul. Dlouhá je navrženo celkem 47 parkovacích stání. Stání jsou umístěna v místě původního zeleného pásu. Parkovací stání jsou navržena z plastové zatravnovací dlažby.

Navržené chodníky jsou z betonové dlažby.

U stávající komunikace je zachována její původní šířka 7 m a nejsou rušeny žádné ze stávajících nástupních ploch u stávajících budov nebo příjezdy či přístupy ke stávajícím okolním objektům.

Řešení požární bezpečnosti

Požární bezpečnost je řešena dle vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 73 0802 v návaznosti na související normy. Z hlediska požární bezpečnosti se v případě stávajících bytových domů jedná dle ČSN 73 0833 o budovy pro bydlení skupiny **OB2**.

Stavbou parkovacích stání a chodníku není zabráněno příjezdu a přístupu jednotek HZS ke stávajícím budovám a nejsou rušeny žádné ze stávajících nástupních ploch u stávajících budov ani žádné příjezdy či přístupy ke stávajícím okolním objektům.

Závěr

Za předpokladu dodržení ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví řešená komunikace vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 Sb. a dotčeným normám z oboru požární bezpečnosti staveb.

Seznam použitých podkladů pro zpracování

- Výkresová dokumentace
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů
- Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění znění vyhlášky 268/2011 Sb.
- Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Vyhl.č.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- ČSN 73 0802 ed.2 /2020 - PBS - Nevýrobní objekty