

Váš dopis zn.:
Ze dne: 19. 7. 2023
Naše zn.: POD/12571/2023
Spis. zn.: 923.2_46
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 1. 8. 2023

Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
Zlín
760 05

Místní komunikace na ul. U Mlýna – Dolní konec, Nový Jičín – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Odpovídáme na Vaši e-mailovou žádost týkající se opravy místní komunikace v ul. U Mlýna. Stavební práce budou probíhat na pozemcích parc. č. 890/5, 885/3, 888 a 834 v k. ú. Žilina u Nového Jičína. Uvedená lokalita se nachází ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu vodního toku Jičínka v úrovni říčního km 11,45 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Správcem toku je v tomto úseku státní podnik Lesy ČR. V místě stavby neevidujeme žádný vodní tok.

Cílem uvedeného záměru je rekonstrukce komunikace vč. opěrné zdi, protože již neplní svou funkci.

SO 101 Oprava komunikace – v řešeném úseku bude provedena oprava komunikace, která spočívá v položení nové obrusné vrstvy. Srážkové vody budou vyspádovány do odvodňovacího žlabu, který bude napojen na svod z lomového kamene zaústěného do příkopu (ve zprávě se píše o „vodoteči“). Ze severní strany bude podél vozovky zhotovena betonová palisáda výšky 100 mm.

SO 201 Opěrná zeď – současná opěrná zeď je v havarijním stavu. Nová bude z monolitického pohledového železobetonu, délka bude 12,35 m. V rámci stavebního objektu bude rovněž oprava propustky přes „vodoteč“. Dnes je tvořen kamennou klenbou, která bude odstraněna, nově bude tvořen ŽB troubami DN 1200. Opevnění v místě toku bude provedeno lomovým kamenem s vyspárováním cementovou maltou.

Uvedená lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že k navržené opravě komunikace a opěrné zdi nemáme námítky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0070 „Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Místní komunikace na ul. U Mlýna – Dolní konec, Nový Jičín“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš P a v l a s
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací
v zastoupení
Ing. Jana Potiorová
Vedoucí oddělení péče o jakost vod