


POHLED - SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA



POHLED - JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA



SCHÉMA POHLEDŮ



LEGENDA

- PŘÍBLIŽNÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SANACE - INJEKTÁŽ
- PŘÍBLIŽNÁ ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP - ÚROVEŇ VÝKOPU POKUD NENÍ NAZNAČEN
- - - PŘÍBLIŽNÁ ÚROVEŇ VÝKOPU - POKUD JE MIMO ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP
- [Symbol: Brick pattern] KAMENNÉ ZDIVO
- [Symbol: Yellow rectangle] OBLAST SANACE - SANAČNÍ OMÍTKY

ING.VÁCLAV TOŠKA
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína
tel. 776 393 449
www.abin.cz
e-mail.vaclavtoska@abin.cz

STAVBA
S01 Sanace a stavební úpravy 1.PP

MÍSTO STAVBY Nový Jičín	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Nový Jičín-Horní Předměstí	ČÍSLO PARCELY 447, 646/24,673/7,673/8
KOORDINÁTOR PROJEKTU Ing.Toška Václav	VYPRACOVAL Ing.Toška Václav	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pekarčík Jiří
INVESTOR Základní škola Tyršova 1 Tyršova 144/1, 74101 Nový Jičín		

STUPEŇ DOKUMENTACE
DPS Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU Pohled SZ, JV - ze dvora			KOPIE
ČÍSLO ZAKÁZKY FORMAT / POČET A4 DATUM	- 2 11/2019	MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU 12