


VSTUP DO PŘÍZEMNÍHO PODLÁŽÍ 1.NP - NENÍ PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE



POZNÁMKA - HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY

- 1 -demonťáž madla - opětovná montáž
-demonťáž dřevěného obložení, keramického soklu
-demonťáž vlhkostní defektů omítky
- sanační omítky do výšky vnitřní římsy á -0,150 m
-nová montáž keramického soklu
- 2 -demonťáž keramické dlažby - nová dlažba navazující na schody do šaten 1.PP

opravy od dveří do suterénu - viz výkresy 1.PP

opravy od hlavních dveří do exteriéru - viz výkresy 1.PP, pohledy

POZNÁMKA

- SV -světla výška rovného stropu
PK -světla výška paty klenby
VK -světla výška vrcholu klenby
Z1 -zámečnický výrobek
p1 -plastový výrobek

ING.VÁCLAV TOŠKA
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína
tel. 776 393 449
www.abin.cz
e-mail.vaclavtoska@abin.cz

STAVBA

SO1 Sanace a stavební úpravy 1.PP

MÍSTO STAVBY Nový Jičín	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Nový Jičín-Horní Předměstí	ČÍSLO PARCELY 447, 646/24,673/7,673/8
KOORDINÁTOR PROJEKTU Ing.Toška Václav	VYPRACOVAL Ing.Toška Václav	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pekarčík Jiří
INVESTOR Základní škola Tyršova 1		Tyršova 144/1, 74101 Nový Jičín

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS Dokumentace pro provádění stavby

NÁZEV VÝKRESU

Půdorys vestibulu-Úpravy, sanace

KOPIE

ČÍSLO ZAKÁZKY
FORMAT / POČET A4
DATUM

-
1
11/2019

MĚŘÍTKO
1:100

ČÍSLO VÝKRESU
06