


TYPICKÝ ŘEZ VNITŘNÍHO ZDIVA



ING.VÁCLAV TOŠKA
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína
tel. 776 393 449
www.abin.cz
e-mail.vaclavtoska@abin.cz

STAVBA

SO1 Sanace a stavební úpravy 1.PP

MÍSTO STAVBY Nový Jičín	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ Nový Jičín-Horní Předměstí	ČÍSLO PARCELY 447, 646/24,673/7,673/8
KOORDINÁTOR PROJEKTU Ing.Toška Václav	VYPRACOVAL Ing.Toška Václav	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pekarčík Jiří
INVESTOR Základní škola Tyršova 1 Tyršova 144/1, 74101 Nový Jičín		
STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS Dokumentace pro provádění stavby		
NÁZEV VÝKRESU Typický řez vnitřního zdiva		KOPIE
ČÍSLO ZAKÁZKY FORMAT / POČET A4 DATUM	MĚŘÍTKO - 11/2019	ČÍSLO VÝKRESU 05