



D.1.1

SO 102

DPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klaajmonová</i>	DOPRAPLAN s.r.o. <small>DOPRAPLAN s.r.o. PŘEMYSLOVCŮ 462/6 709 00 OSTRAVA</small>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ	<i>Štašová</i>		
ZPRACOVAL	ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ	<i>Štašová</i>		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. PAVEL HANYK	<i>Hanyk</i>		
OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			www.doprplan.cz	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES:	NOVÝ JIČÍN	OBEC: NOVÝ JIČÍN
AKCE: CHODNÍK A ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, UL. CÍSAŘSKÁ V NOVÉM JIČÍNĚ (BOCHETA) SO 102 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV			DATUM	12/2020
			MĚŘÍTKO	1:100
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	19021
PŘÍLOHA: PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ
			04	