




ŘEZY kabelovou trasou
v místě parkoviště




LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:



LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:




LEGENDA NOVÝ STAV:



POZNÁMKA:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY DLE ZAMĚŘENÝCH VIDITELNÝCH ZNAKŮ A PŘEDANÝCH PODKLADŮ
JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ INŽ. SÍTĚ.
PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.

SO 101
PDPS

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

VEDOUČÍ PROJEKTANT			ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		<i>Klaajmonová Klaajmonová Štašová</i>	ZHOTOVITEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ			<div><div>DOPRAPLAN s.r.o. PŘEMYSLOVCI 4608 700 00 OSTRAVA www.doprplan.cz</div></div>	
ZPRACOVAL			ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ				
TECHNICKÁ KONTROLA			ING. MIROSLAVA STAŠOVÁ				
OBJEDNATEL: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, NÁMĚSTÍ č.p.3, 739 11 NOVÝ JIČÍN							
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ			OKRES: NOVÝ JIČÍN		OBEC: NOVÝ JIČÍN		
AKCE: PARKOVIŠTĚ NA UL. BUDOVATELŮ A PARKOVIŠTĚ NA UL. DLOUHÁ (BYTOVÝ DŮM č.o. 40) V NOVÉM JIČÍNĚ						DATUM 02/2022	
ČÁST: SO 101 PARKOVACÍ PLOCHY NA UL.BUDOVATELŮ						MĚŘITKO 1:250	
PŘÍLOHA: SITUACE						STUPEŇ PDPS	
						ZAK. ČÍSLO 21009	
						ČÍS. PŘÍLOHY PARÉ	
						02.	