



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO82592192

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát



Č.j:KRPT-235251-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 30. října 2018

Počet listů : 1

Ing. Dagmar Klajmanová
Na strážnici 457
Dolní Lhota


Vyjádření k PD

„Rozšíření stávající cyklostezky v km 7,9 – 8,25, Nový Jičín – Bludovice“.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě **sděluje následující**:

- Ačkoli koncepce TP179 připouští vymezený pás pouze pro chodce, tuto variantu nedoporučujeme.
- Navrhujeme variantu, viz obr.

4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a)



která rovněž z TP 179 vychází.

- Pokud zábradlí bude plnit funkci vodící linie, bude v celé délce zářazka pro slepeckou hůl.
- Ukončení společné stezky pro chodce a cyklisty v km cca 8,200 je chaotické. Ukončení doporučujeme realizovat po konzultaci s NIPI. V daném případě však zastáváme názor, že ukončení společné stezky by mělo být ukončeno varovným pásem v úrovni záchytného systému přemostění vodního toku Zrzávka na výtokové straně.
- Uspořádání varovného a signálního pásu v místě přechodu pro chodce přes silnici I/58 a místo pro přecházení přes společnou stezku ve výše nadepsané části nebude rozšířením splňovat dle našeho názoru standardy vyhl. č. 398/2009 Sb.
- V případě realizace nové zastávky má být výška obruby 20 cm.
- DZ C7b směr stezka je nadbytečná vzhledem k umístění DZ C9a na stezce.

Zpracoval : por. Mgr. Petr Londín, komisař

npor. Mgr. David KRUPP
pověřen zastupováním vedoucího DI

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz

www.policie.cz